

Richtpreisverzeichnis für Hochbauarbeiten 2022 - Neuerungen

In der Version 2022 des Richtpreisverzeichnisses (RPV) für Hochbauarbeiten der Autonomen Provinz Bozen wurden zahlreiche Änderungen und Anpassungen vorgenommen. Zusammenfassend werden die wichtigsten Neuerungen in den Kapiteln wiedergegeben.

Insgesamt wurden ca. 120 Positionen bearbeitet.

Kap. 01 Elementarpreise

1. *01.01.01 Stundenlöhne Bausektor*: Anpassung der Preise, Einfügung Technischer Mitarbeiter
2. *01.01.02 Stundenlöhne Metallsektor*: Anpassung der Preise, Einfügung Technischer Mitarbeiter
3. *01.01.03 Stundenlöhne Holzsektor*: Anpassung der Preise, Einfügung Technischer Mitarbeiter
4. *01.01.04 Stundenlöhne Anlagensektor*: Anpassung der Preise
5. *01.01.10 Service – Anfahrtspauschale*: Neue Position, die Position ist als Anfahrtspauschale für Serviceleistungen (Service, Reparaturen) definiert, die Rückfahrt wird nicht verrechnet.
6. *01.02.13.01 Miete für Produktionsstätte*: wird als Position für die Erarbeitung von Preisanalysen eingefügt - Kosten beziehen sich auf das Holzhandwerk.
7. Es wurden zahlreiche Preisfragen für die Erhebung der Elementarpreise durchgeführt.
Aufgrund dessen konnten zahlreiche Elementarpreise, hauptsächlich Mieten für Maschinen, aktualisiert werden. Es kam zu Preissteigerungen, sowie auch zu Preisreduktionen.
8. Die Preise für Betone im Tiefbau inkl. Einbau wurden seit 2010 nicht mehr angepasst (außer Rundungsanpassung). Im Hochbau wurden die Preise der Betone inkl. Einbau 2015 angepasst. Die Anpassung der Positionen für den eingebauten Beton erfolgt anschließend im Hoch- und Tiefbau.

Kap. 02 Baumeisterarbeiten

1. *02.04.90.01.a-e Lieferung und Montage von großflächigen, nicht an Modulmasse gebundenen Fertigteilwänden aus Stahlbeton*: Anpassung Preis
2. *02.04.90.02.a-l: Lieferung und Montage von großflächigen, nicht an Modulmasse gebundene Fertigteilwände aus Stahlbeton, mit integrierter Wärmedämmung*: Text- und Preis Anpassung
3. *02.06.02.03.a Lieferung und Verlegung von vorgefertigten Fertigteildecken aus Stahlbeton*: Text- und Preis Anpassung
4. *02.12.05.06 – WDVS Mineralschaum* – Einfügung als CAM Position
5. *02.16.16.01.d* – Eliminierung Fehler – Streichung Position
6. *02.19.01.07.e Abtragen und Wiedermontage Kästen* – Fehlerkorrektur

Kap. 03 Schlosserarbeiten

1. *03.01.01.01.m - Komplette geschraubte/geschweißte Stahlkonstruktion*: Anpassung Preis Hauptmaterial
2. *03.01.01.01.n - Einzelne Bauteile vom konstruktiven Stahlbau, S235, S275, S355 (Keine Hohlprofile)* - Anpassung Preis Hauptmaterial

3. 03.01.01.02.a/c Laufstege, Treppen, Podeste und Geländer aus Profilstahl: Anpassung Preis Hauptmaterial
4. 03.03.02.01.a/b/c Geländer einfacher Ausführung Gewicht: 12-27 kg/m² - Anpassung Preis Hauptmaterial
5. 03.03.02.03.a/b/c Geländer einfacher Ausführung Gewicht: 27-50 kg/m² - Anpassung Preis Hauptmaterial, Transportkosten wurden korrigiert (reduziert)
6. 03.09.03.03 Trennstreifen Material: S355J2WP (CORTEN) 0-200mm - Anpassung Preis Hauptmaterial
7. 03.09.03.04 Trennstreifen Material: S355J2WP (CORTEN) 200-400mm - Anpassung Preis Hauptmaterial

Kap. 04 Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten

1. 04.01.03 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen – Textkorrekturen

Kap. 07.01 Zimmermannsarbeiten

1. 07.01.01.01 Dachgerüst Brettschichtholz gerade: - Preisanpassung
2. 07.01.01.02 Dachgerüst Brettschichtholz gekrümmt: - Preisanpassung
3. 07.01.01.03 Sparrenlage Brettschichtholz: - Preisanpassung
4. 07.01.01.04 Pfosten Brettschichtholz: - Preisanpassung
5. 07.01.02.01 Dachgerüst Kantholz: - Preisanpassung
6. 07.01.02.02 Sparrenlage Kantholz: - Preisanpassung
7. 07.01.02.03 Pfosten Kantholz: - Preisanpassung
8. 07.01.10.02 Wände aus Brettsperrholzplatten: - Text- und Preisanpassung
9. 07.01.11.01 Balkendecke: - Preisanpassung
10. 07.01.11.02 Balkendecke mit seitlicher Einfräsung: - Preisanpassung
11. 07.01.12.01 Brettsperrholzdecke: - Text- und Preisanpassung

Kap. 07.02 Dachdeckungsarbeiten

1. 07.02.01.01 Muldenfalzziegel – Fehlerkorrektur
2. 07.02.01.03 Mönch-Nonneziegel – Fehlerkorrektur
3. 07.02.01.05 Römerpfannen – Fehlerkorrektur
4. 07.02.01.07 Biberschwanzziegel – Fehlerkorrektur
5. 07.02.02.01 Betondachsteine – Fehlerkorrektur

Kap. 09 Tischlerarbeiten

1. 09.02.01.06.c – Einfügung einer zusätzlichen Unterposition

Elektrische Anlagen und Sonderanlagen

KAPITEL 13 – HEIZ- UND KÜHLANLAGEN

13.03.03.11 und 13.03.03.12 – im deutschen und italienischen Text: im Text wurde statt Alu bzw. alluminio -> Metall bzw. metallo eingefügt.

KAPITEL 15 - ELEKTROANLAGEN

Gruppe 15.06.01 - Verteiler In < 63 A

In der Untergruppe 15.06.01 wurden die Beschreibungen der Positionen besser formuliert.

Gruppe 15.06.02 - Verteiler In < 125 A

In der Untergruppe 15.06.02 wurden die Beschreibungen der Positionen besser formuliert.

Gruppe 15.06.03 - Verteiler In < 250 A

In der Untergruppe 15.06.03 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden besser formuliert.

Gruppe 15.06.04 - Verteiler In < 630 A

In der Untergruppe 15.06.04 wurden bestehende Positionen angepasst und 2 Positionen gestrichen. Die Beschreibungen der Positionen wurden besser formuliert.

Gruppe 15.06.05 - Verteiler In > 630 A

In der Untergruppe 15.06.05 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden besser formuliert.

Gruppe 15.06.11 - Trenner

In der Untergruppe 15.06.11 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden besser formuliert. Gestrichen wurde 1 Position.

Gruppe 15.06.21 - Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 6kA

In der Untergruppe 15.06.21 wurden die Beschreibungen der Positionen besser formuliert.

Gruppe 15.06.22 - Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 10kA

In der Untergruppe 15.06.22 wurden die Beschreibungen der Positionen besser formuliert.

Gruppe 15.06.23 - Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 15kA

In der Untergruppe 15.06.23 wurden die Beschreibungen der Positionen besser formuliert.

Gruppe 15.06.31 - Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ AC

In der Untergruppe 15.06.31 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden besser formuliert.

Gruppe 15.06.32 - Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ AC

In der Untergruppe 15.06.32 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden besser formuliert.

Gruppe 15.06.35 - Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ AC

In der Untergruppe 15.06.35 wurden die bestehenden Beschreibungen der Positionen besser formuliert.

Gruppe 15.06.36 - Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ AC

In der Untergruppe 15.06.36 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden besser formuliert.

Gruppe 15.06.41 - Fehlerstromschutzschalter Typ A

In der Untergruppe 15.06.41 wurden die Beschreibungen der Positionen besser formuliert.

Gruppe 15.06.42 - Fehlerstromschutzschalter Typ AC

In der Untergruppe 15.06.42 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden besser formuliert.

Gruppe 15.06.43 - Fehlerstromschutzschalter Typ B

In der Untergruppe 15.06.43 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden besser formuliert.

Gruppe 15.06.51 - Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 25kA

In der Untergruppe 15.06.51 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden besser formuliert.

Gruppe 15.06.52 - Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 36KA

In der Untergruppe 15.06.52 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden an die Marktwerte angepasst. Gestrichen wurden 2 Positionen.

Gruppe 15.06.53 - Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 70kA

In der Untergruppe 15.06.53 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden an die Marktwerte angepasst. Gestrichen wurden 2 Positionen.

Gruppe 15.06.55 – Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter

In der Untergruppe 15.06.55 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden an die Marktwerte angepasst. Gestrichen wurden 2 Positionen.

Gruppe 15.06.58 - Leistungstrenner

In der Untergruppe 15.06.58 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibung der Position wurde an die Marktwerte angepasst. Gestrichen wurde 1 Position.

Gruppe 15.06.61 - Sicherungen

In der Untergruppe 15.06.61 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden an die Marktwerte angepasst.

Gruppe 15.06.71 - Schaltgeräte

In der Untergruppe 15.06.71 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden an die Marktwerte angepasst. Die Gruppe 15.06.71.22 wurde gestrichen. Zusätzlich wurden weitere 5 Positionen gestrichen.

Gruppe 15.06.72 - Messgeräte

In der Untergruppe 15.06.72 wurden bestehende Positionen angepasst. Die Beschreibungen der Positionen wurden an die Marktwerte angepasst. Es wurden 3 Positionen gelöscht.

Gruppe 15.09 – Beleuchtungskörper [CAM]

In der Untergruppe 15.09 wurden die Kurztexte mit der Textpassage [CAM] und die Langtexte mit der Textpassage [CAM: "Mindestumweltkriterien zur Vergabe von Planungs- und Baudienstleitungen für Neubau, Sanierung und Instandhaltung öffentlicher Gebäude", MD 11. Oktober 2017, Punkt 2.4.2.12] ergänzt.

Gruppe 15.32.03 - Zubehör für Photovoltaikanlagen

In der Untergruppe 15.32.03 wurde eine Textkorrektur durchgeführt (nur deutsche Fassung).

Gruppe 15.34.01 - E-Ladestation zur Wandmontage

In der Untergruppe 15.34.01 wurde eine Textkorrektur durchgeführt (nur deutsche Fassung).