

**4. Personal**

4.0.1. Dienststelle für Arbeitsschutz

4. Personale

4.0.1. Servizio di prevenzione e protezione

Utilizzo di caldaie a cippato

Negli ultimi anni in tante scuole del Alto Adige le vecchie caldaie sono state sostituite con caldaie a cippato.

L'utilizzo di questo tipo di caldaie può introdurre nuovi pericoli per la sicurezza e la salute degli addetti, soprattutto legati allo stoccaggio del cippato.

La letteratura specializzata pone l'attenzione sul carico d'incendio, sul possibile sviluppo di gas di fermentazione e di muffa. A seconda della struttura e dell'impianto presente, possono verificarsi inoltre pericoli di caduta e pericoli di natura meccanica.

Se il personale della scuola è incaricato con attività di controllo e di manutenzione della caldaia oppure svolge attività nell'area di stoccaggio del cippato, il Documento valutazione dei rischi è da aggiornare a seconda delle attività svolte. Il personale addetto deve essere inoltre adeguatamente formato. Questa formazione può essere eseguita da parte dell'installatore o altra persona competente al momento della consegna dell'impianto e deve essere mirata anche agli aspetti della sicurezza.

Il Responsabile del Suo servizio di prevenzione e protezione sarà a disposizione per un eventuale necessario aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.