ortbeton mit unregelmässigen durchgehenden schnitten unterbrochen
calcestruzzo in opera con fessure irregolari continue

3.05
2.65
1.20
3.75
1.23
1.2
7.75
1.5
schwarz eingefärbter ortbeton
calcestruzzo colorato colore nero gettato in opera
1.95
2.5
3.05

ortbeton mit unregelmässigen durchgehenden schnitten unterbrochen
calcestruzzo in opera con fessure irregolari continue

bestehende stufe
scalino esistente

neuer stufenblock
nuovo blocco per scalino

13
5.85
13
5.85
13
5.85

bestehender Holzboden
pavimento in legno esistente

37E-2L-01S
238.34 m²

Metallrampe
rampa in metallo

behindertengerechter zugang von dieser seite aus möglich!
accesso per portatori di handicap possibile da questo lato

historische absturzsicherung sicherheitsmässig anpassen
adattamento parapetto storico per sicurezza

neuer handlauf
nuovo corrimano

neues parapet zur absturzsicherung
nuovo parapetto per protezione anticaduta

handlauf
corrimano

absturzsicherung
protezione anticaduta

bestehende stufe
scalino esistente

neuer stufenblock
nuovo blocco per scalino

gebäude 37 - erdgeschoss
masstab 1:100 bei ausdruck in A3